

PREDMET: *Pojašnjenje na upite (kritike)*
GRAĐEVINA : Prometnica na području općine Promina u NOVOM NASELJU-OKLAJ

POJAŠNENJE

Poštovani,

temeljem upita (kritika) gospodarskog subjekata na troškovničke stavke predmetne građevine od dana 23.08.2022. godine donosimo pojašnjenje:

GOSPODARSKI SUBJEKT-PITANJA:

- 1) Radi se o probijanju nove trase puta pa bi se postojeće tlo (zemlja sa izdancima kamena) trebalo iskopati barem 30 cm da bi se moglo dati garanciju za kolničku konstrukciju. Zbog toga bi količina stavke 2.1. trebala biti minimalno 215 m³.
- 2) Količina tampona u ST. 3.1. je premala u odnosu na količinu stavke posteljice, pa i asfalta. Realna količina je cca 110 m³.

POJAŠNENJA:

1. ISKOP

Kako je prilikom projektiranja predmetne prometnice postojao glavni ograničavajući faktor tj. slobodni koridor (katastarske granice) od svega 3,0-3,50m širine u koji ista mora stati, niveleta je položena „u knap“ kako bi nožice nasipa i usjeka odnosno obuhvat zahvata stao unutar zadanog koridora. Znači s niveletom ne možemo ni gore ni dolje.

Isto tako, kako je riječ o prometnici sa vrlo malim prometnim opterećenjem (u pravilu je to samo promet osobnih vozila) usvojena je kolnička konstrukcija uobičajenu za ovakav rang prometnice.

Na jednom manjem dijelu trase (početnom i završnom) postojeći kolnik već i je makadamska konstrukcija, dubina iskopa na cijeloj trasi je u prosjeku na cca 19cm, a na dijelu trase dubina iskopa i iznosi oko 30cm (pogledati profile 5, 6, 7 i 9).

Dakle niveleta je tu di je, kolnička konstrukcija je takva kakva je i nema potrebe za povećanjem količina iskopa koja sa sobom nose i povećanje ostalih stavki (uređenja temeljnog tla, izvedbe nasipa, podebljavanje tamponskog sloja).

U krajnjem slučaju stavka isopa je sastavni dio predmetnog troškovnika, a ukoliko se u tijeku izvođena i ukaže potreba za povećanom stavkom iskopa, ista će se obračunati prema stvarno izvedenom stanju sukladno situaciji na samom terenu i u dogovoru sa nadzornim inženjerom.

2. KOLIČINA TAMPONA

Prilikom projektiranja, planimetriranjem u softveru je dobivena količina stavke tampona 105.04m³. Radi se o tehničkoj pogrešci prilikom prepisivanja, usvojena je nova (ispravna) količina tampona koja odgovara „stvarnom stanju“ te je dodana u izmijenjeni troškovnik kojeg prilažemo.

S poštovanjem,

U Drnišu, 24. kolovoz 2022.g.

GEOMAPA d.o.o.
GEOMAPA d.o.o.
DRNIŠ, P.Svačića 81
OIB: 56925040431

direktor: **Zoran Marin**

